




EXCAVACION
EXISTENTE
(IMAGENES 3 Y 4)

ACCESO A LA PARCELA

UBICACIÓN GASETA
CONTADORES
ELECTRICOS
(IMAGEN 2)



IMAGEN 1. ORTOFOTO IDEIB 2018-2019




IMAGEN 2




IMAGEN 3



IMAGEN 4